Numer zapytania	Z18/823/1
Tytuł zapytania	Wykonanie ekspertyzy technicznej w części piwnicznej budynków „Jacek", „Agatka." oraz „Resko znajdujących się na terenie Oddziału
Kupiec prowadzący:	Dylewicz, Arkadiusz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2022-03-11 11:08:50
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2022-03-11 11:34:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2022-03-18 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2022-03-18 10:34:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Szanowni Państwo

W imieniu AMW REWITA Sp. z o.o.. Oddział Rewita Rogowo, Rogowo 76, 72-330 Mrzeżyno proszę o przedstawienie szacunkowej oferty handlowej na wykonanie ekspertyzy technicznej części piwnicznej budynków „Jacek", „Agatka." oraz „Resko znajdujących się na terenie Oddziału.

Charakterystyka obiektów:

„Jacek" - obiekt jest przeznaczony do przyjmowania grup z organizowanych — kolonii. Budynek niski, 4 kondygnacyjny rok budowy l927r. o pow. użytkowej 1084m2 i kubaturze 6650m3. Wyposażony w instalacje wod-kan, elektryczną, C.O., C.W.U. oraz TV.

„Agatka" — obiekt przeznaczony Jest do przyjmowania grup zorganizowanych oraz gości indywidualnych. Budynek

bliźniaczy do obiektu „Jacek .

„Resko" — obiekt przeznaczony na internat dla pracowników sezonowych, ambulatorium oraz SPA. Budynek 2 kondygnacyjny częściowo podpiwniczony o pow. użytkowej 603m2 i kubaturze 4583m3. Wyposażony w sieć C.W., elektryczną oraz wod-kan.

„Syrena” - obiekt jest przeznaczony do przyjmowania, gości indywidualnych oraz grup z organizowanych — kolonii. Budynek niski, 4 kondygnacyjny rok budowy l927r. o pow. użytkowej 1882m2 i kubaturze 18 720m3. Wyposażony w instalacje wod-kan, elektryczną, C.O., C.W.U., IT oraz TV.

Podstawą zlecenia ekspertyzy obok kontroli pięcioletniej stanu technicznego obiektu jest również postępujące zawilgocenie pomieszczeń piwnicznych ścian oraz stropu co doprowadziło do korozji elementów stalowych występujących w stropie. Postępująca degradacja elementów stalowych doprowadziła do rozwarstwiania. się stropu w konsekwencji odsłaniając elementy stalowe (budynek „Jacek oraz „Resko), a także „opadniecie" sufitu w pomieszczeniach piwnicznych będących jednocześnie podłogą świetlicy („Jacek”). Celem ekspertyzy technicznej jest ustalenie stopnia uszkodzenia elementów konstrukcyjnych stropu oraz nadproży w obszarze piwnicznym w tym między innymi pomiary ugięć, stopień zawilgocenia ścian, wstępne oszacowanie kosztów naprawy i zaleceń w zakresie zabezpieczenia budynku do momentu przeprowadzenia właściwych robót budowlanych.

Ekspertyza powinna obejmować:

- opis przedmiotu ekspertyzy i celu, któremu ma służyć
- opis badanych elementów i rozwiązań konstrukcyjnych obiektu: wymiary, materiały, z jakich został wykonany itp.
- inwentaryzacja piwnic: (między innymi: naniesienie krat doświetlenia okien piwnicznych, lokalizacji zastoisk wody, zawilgocenia elementów konstrukcji, uszkodzeń konstrukcji)
- dokumentację rysunkowa i fotograficzną badanych elementów
- pomiar zawilgocenia posadzki, ścian i stropu piwnic
- wnioski z oględzin, które obejmują m.in.: ocenę stanu budynku i jego przydatności do dalszego użytkowania lub potrzebnej przebudowy, ocenę i opis uszkodzeń (rysy, pęknięcia, zawilgocenia, zagrzybienia)
- analiza i inwentaryzacja sieci kanalizacji deszczowej i możliwości podłączenia odwodnienia opaski i krat doświetlenia okien piwnicznych,
- ocenę przyczyn powstawania uszkodzeń, zalecenia dotyczące niezbędnych napraw, wzmocnień, osuszenia
- dostarczenie ekspertyzy w formie papierowej w 3 egzemplarzach z podziałem na 3 budynki Jacek, Agatka, Resko oraz l egzemplarz w elektronicznej do Oddziału Rewita Rogowo

Oferta, obok powyższych elementów powinna również obejmować termin oraz cenę wykonania ekspertyzy technicznej budynków, łącznie z kosztami dojazdów.

Wizja lokalna w celu zapoznania się z przedmiotem oferty jest możliwa od poniedziałku do piątki w godzinach 8:00-15:00 po wcześniejszym kontakcie z Kierownikiem Działu Technicznego: Arkadiusz Dylewicz, tel. 601 054 668, mail: a.dylewicz@rewita.pl

Termin składania ofert do dnia: 18.03.2022r.

W załączniku znajdą Państwo wzór umowy.

Niniejsze zapytanie ofertowe stanowi zaproszenie do złożenia ofert i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Brak odpowiedzi ze strony spółki na złożoną ofertę nie stanowi przyjęcia oferty. Spółka zastrzega sobie możliwość przerwania postępowania zakupowego na każdym jego etapie, bez prawa do roszczeń z tego tytułu ze strony Wykonawcy.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Umowa na wykonanie ekspertyzy technciznej budynków Jacek- Agatk-a Resko- Syrena.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Ekspertyza techniczna części piwnicznej 4 budynków: Jacek, Agatka, Syrena, Resko		1	usługa	usługi architektoniczne i inżynierskie

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce realizacji: Oddział Rewita Rogowo, Rogowo 76, 72-330 Mrzeżyno
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie